



«КЫШТЫМАВТОСЕРВИС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

456870, Челябинская обл., г. Кыштым, ул. Коноплянка 2
тел./факс (35151) 4-95-54, тел. (35151) 4-95-53

ИНН 7413001418, КПП 741301001, р/с 40702810072270100302

Челябинское отделение №8597 ПАО СБЕРБАНК, БИК 047501602, к/с 30101810700000000602

Утверждаю:

Директор

ООО «Кыштымавтосервис»

В.Г. Калачев

«21» сентября 2023 г.

Акт технического диагностирования автотранспортного средства

Во ходе технического диагностирования автомобиля ГАЗ 31105, тип ТС – легковой седан, год выпуска – 2007, идентификационный номер Х9631105071408021, № кузова 31105070177093, цвет кузова – серебристый, регистрационный номер К081ВВ174

УСТАНОВЛЕНО:

1. Кузов транспортного средства – крылья передние и задние, арки наружные и внутренние повреждены сквозной коррозией. Требуется замена передних и задних крыльев, аркам внутренним требуется частичный ремонт (сварка), аркам наружным требуется замена. Пороги, усилители порогов, пол под водителем и пассажиром, поддомкратники, боковины крепления передних крыльев повреждены коррозией. Требуется заменить пороги, усилители порогов, частично пол (сварка), сварка боковин и так далее. Двери (вся нижняя часть) повреждена коррозией. Требуется заменить все 4 (четыре) двери.

2. Двигатель внутреннего сгорания – Визуально на двигателе потеки масла, течь сальников. Двигатель расходует масло. При замере компрессии в цилиндрах нет нормы. Двигатель требуется заменить на новый.
3. Передняя и подвески – стук на ямах. Требуется заменить все детали подвески и отрегулировать развал и сходжение.
4. Коробка передач – не включается первая и плохо включается вторая передача. Требуется заменить КПП на новую. (Ремонт КПП не рекомендуется так как большой пробег автомобиля, в корпусе и на валах большой износ).
5. Сцепление – при нажатии на педаль сцепления появляется шум. Требуется заменить на новые диск сцепления, корзину сцепления и выжимной подшипник.
6. Бампера передний и задний – требуется заменить на новые, так как частично повреждены механически и от длительного времени эксплуатации, есть трещины, сколы, частичное повреждение покраски.
7. Сиденья салона и обивка – требуется заменить, так как от времени эксплуатации есть потертости, частично порвана обивка и так далее.
8. Шины – заменить все 4 (четыре) колеса. Большой износ. Эксплуатация недопустима.
9. АКБ – не заряжается, произошло осыпание пластин, разрушение структуры активной массы. Батарея полностью исчерпала свой ресурс. Требуется заменить АКБ на новый.
10. Тормозная система – требуется заменить главный тормозной цилиндр, передние суппорта в сборе, задние цилиндры, колодки тормозные задние, ручной тормоз с тросом.

Заключение (рекомендация)

Учитывая условия эксплуатации, год выпуска (2007) и пробег (349 тыс. км), а так же очень высокую стоимость запасных частей, и по некоторым позициям отсутствие их в связи с санкциями, рекомендую не производить ремонт автомобиля ГАЗ 31105, тип ТС – легковой седан, год выпуска – 2007,

идентификационный номер Х9631105071408021, № кузова 31105070177093, цвет кузова – серебристый, регистрационный номер К081ВВ174, а списать его, так как считаю ремонтировать его не целесообразно и экономически очень затратно.

Прайс лист на работы и запасные части на 21 сентября 2023 г.

Работы:

1. Снятие и установка двигателя – 9200 руб.
2. Ремонт подвески передней – 23000 руб.
3. Снятие и установка КПП – 3500 руб.
4. Замена сцепления – 3500 руб.
5. Замена главного тормозного цилиндра – 1200 руб.
6. Замена задних тормозных цилиндров – 1200 руб.
7. Прокачка тормозов – 350 руб.
8. Замена задних амортизаторов – 690 руб.
9. Замена рессор задних – 4600 руб.
10. Замена троса ручного тормоза – 1200 руб.
11. Снятие и установка бампера переднего и заднего – 3450 руб.
12. Регулировка углов (развал и сходжение) - 1600 руб.
13. Услуги шиномонтажа – 2800 руб.
14. Жестяно-сварочные работы – 60000 руб.
15. Покраска автомобиля с материалами – 200000 руб.

Итого работы: 316290 руб.

При ремонтных работах могут быть обнаружены скрытые дефекты, и стоимость работ увеличится, а также в список зап.частей могут добавиться детали, которые только при разборке можно продефектовать (определить годность к эксплуатации).

Зап. части:

1. Двигатель – 1560000 руб. (нет в наличии)
2. Шаровые опоры – 4320 руб.
3. Наконечники рулевые – 1920 руб.
4. Пружины передние – 2710 руб.

5. Подшипники ступиц – 4050 руб.
6. Коробка передач – 720000 руб. (нет в наличии)
7. Двери передние – 38000 руб. (нет в наличии)
8. Двери задние – 42000 руб. (нет в наличии)
9. Крылья передние – 30000 руб. (нет в наличии)
10. Крылья задние – 32000 руб. (нет в наличии)
11. АКБ 60 А – 5375 руб.
12. Автошины – 29160 руб.
13. Суппорта передние в сборе – 11800 руб.
14. Главный тормозной цилиндр – 3890 руб.
15. Задние тормозные цилиндры – 2160 руб.
16. Колодки тормозные задние – 1770 руб.
17. Трос ручного тормоза – 1350 руб.
18. Пороги – 3500 руб. (нет в наличии)
19. Усилители порогов – 10000 руб. (нет в наличии)
20. Амортизаторы передние – 3650 руб.
21. Амортизаторы задние – 3930 руб.
22. Сцепление в сборе – 11265 руб.
23. Бампер передний – 5025 руб.
24. Бампер задний – 4525 руб.
25. Рессоры задние – 13470 руб.

Итого зап. части: 2545870 руб.

Ориентировочно общая сумма ремонта с запасными частями составит:
2862160 руб. (Два миллиона восемьсот шестьдесят две тысячи сто шестьдесят руб.)

Директор



В.Г. Калачев