

## ОТЧЕТ



### о результатах технического обследования объектов холодного водоснабжения по Мордвиновскому сельскому поселению Увельского муниципального района

№ п/п	Наименование объекта	Год постройки	Дата ввода в эксплуатацию	Материал (размеры)	Фактическое состояние	% износа	Расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности	Аварийные ситуации на объекте с указанием точного места, фактических объемов и результатов проведенных работ	Информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивающих подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями
1	Сооружение - водопровод от скважины до с.Мордвиновка 7,8 км	1988	1988	Трубопроводы полиэтилен, сталь, (D =110 мм ) подземно	удовлетворительное	50	рас-8 бр, факт-2,5бр	500 м от башни в сторону скважины 6 порывов установка хомутов Ф110	отсутствует
2	Резервуар с.Мордвиновка 52 куб. м.	2015	2015	Листовая сталь	удовлетворительное	5	52	нет	отсутствует

3	Нежилое здание скважина № 5725а в 6,5 км на северо-западнее д.Мордвиновка	1988	1988	Сооружение (Подземная надстройка из бетонных колец с крышкой и обваловка землей)) 1.929 насос ЭЦВ 6-10-110, Q=10 м3/час, Н=140м Р=6 квт	удовлетворительное	60	1.929 насос ЭЦВ 6-10-110, Q=10 м3/час, Н=110м Р=6 квт	замена насоса ЭЦВ 6-10-110	отсутствует
4	Сооружение-водопровод с.Мордвиновка разводящие сети по селу 8,6 км	1988-2018	1988	ПНД ф110 ПНД Ф63	удовлетворительное	60	рас 8бр, факт 2,5бр	ул.Цетральная 300м, 3 порыва установлены хомуты Ф110	отсутствует

**ПОДПИСИ:**

Председатель комитета по управлению имуществом  
Увельского муниципального района

Е.Н. Пасечник

Глава Мордвиновского сельского поселения


Н.Н.Юшин

Начальник Управления ЖКХ Администрации Увельского  
муниципального района


И.В. Сажин

Директор ООО "Мордвиновское ЖКХ"


М.М.Смагин