

ОТЧЕТ

о результатах технического обследования объектов холодного водоснабжения по Хуторскому сельскому поселению

Увельского муниципального района

№ п/п	наименование объекта	год постройки	Дата ввода в эксплуатацию	Материал	фактическое состояние	% износа	расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности	аварийные ситуации на объекте с указанием точного места, фактич. объемов и результатов провед. работ	Инф. о наличии или отсутствии тех. возможности сооруж. водоподготовки, работ. в штатном режиме, обеспеч. подготовку питьевой воды в соотв. с требованиями.
1	Нежилое здание (скважина № 3612) (с. Песчаное, ул. Новая, 10А)	2003	2006	Пеноблок ж/б плиты, кольцо, ПНФ труба	удовлетворительное	40	5м3/час	нет	отсутствует
2	Скважина № 7601-12 (в т.ч. КТП, ВЛ), расположенная по адресу: Увельский район, ст. Упрун	2012	2012	Стеновые панели, профностил, кольцо ПНД труба.	удовлетворительное?	20	6м3/час	нет	отсутствует
3	Башня Рожновского с. Хуторка	2003	2003	железо	удовлетворительное?	70	4м3/час	нет	отсутствует
4	Сооружение-водопровод с. Хуторка, протяженностью 6,025 км	2006	2006	ПНФ, железо	удовлетворительное	40	5м3/час	нет	отсутствует

5	Сооружение - водопровод 9, 65км с. Песчаное	2006	2006	ПНФ ,железо	удовлетворительное	40	5м3/час	нет	отсутствует
6	Нежилое здание (скважина № 1) (д. Марково, ул. Мира, д. 39)	2001	2002	ПНД,железо	удовлетворительное	70	2м3/час	нет	отсутствует
7	Нежилое здание (скважина № 5903) (с. Хуторка, ул. Лесная, д. 7Б)	2000	2002	ПНД	удовлетворительное	60	5м3/час	нет	отсутствует

ПОДПИСИ:

Председатель комитета по управлению имуществом Увельского муниципального

Е.Н. Пасечник

Глава Хуторского сельского поселения

В.Н. Ким

Начальник Управления ЖКХ Администрации Увельского муниципального района

И.В. Сажин

Директор ООО "Хуторское ЖКХ"

Д.С. Леонов

